



VillaMarin

27.MARÇO.2017

Prezado cliente,

ESTEVAM

Vemos através deste, informar o bom andamento da obra:



Etapa da obra: ESTRUTURA

- Montagem das vigas que suportam o segundo pavimento
- Alvenaria e reboco na circulação do subsolo e no poço do elevador

	FUNDAÇÃO
	ESTRUTURA
	ALVENARIA
	ACABAMENTO

Atenciosamente

Roberto Estevam
Arquiteto CAU 37324-9